





COMUNE DI QUISTELLO




INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI DANNI SISMICI,
MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO ARCHITETTONICO,
COMPRESI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO


PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO TAV. ST 1A	OPERE STRUTTURALI INDAGINI E RILIEVI	SCALA
<i>PROGETTAZIONE</i> <i>ARCH. STEFANO RIGHI</i> <i>ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MANTOVA N. 275</i>		
<i>PROGETTAZIONE STRUTTURE</i> <i>ING. LUCA SIGNORINI</i> <i>ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI DI MANTOVA N. 972</i>		
<i>PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI</i> <i>ING. PAOLO LOTTI</i> <i>ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI DI MANTOVA N. 804</i>		
<i>PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI</i> <i>P.I. ALESSANDRO NEGRINI</i> <i>ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PERITI INDUSTRIALI DI MANTOVA N. 900</i>		
<i>ESECUZIONE DEI RILIEVI</i> GEOGRA <i>via Indipendenza, 106 SERMIDE (MN) 0386-62628 www.geogra.it e-mail: info@geogra.it</i>		IL-RESPONSABILE-DEL-PROCEDIMENTO
DATA 19-12-2016	REVISIONE	ARCHIVIO







SOLAIO "1" e muraure Piano Terra - scala 1:150



SOLALIO "2" e murature Piano Primo - scala 1:150



SOLAIO "3" e murature Piano Secondo - scala 1:150



SOLAIO "4" e murature Piano Sottotetto - scala 1:150



P.T. - Foto n. 1 – soffitto stanza 18



P.T. - Foto n. 2 - soffitto stanza 13



P.T. - Foto n. 3 – soffitto stanza 14



P.T. - Foto n. 4 – soffitto stanza 24



P.T. - Foto n. 5 – soffitto stanza 26



P.T. - Foto n. 6 – soffitto stanza 25



P.T. - Foto n. 7 – soffitto stanza 27



P.T. - Foto n. 8 – zona prove meccaniche su parete stanza 27



P.T. - Foto n. 9 – zona prove meccaniche su parete stanza 29



P.T. - Foto n. 10 – soffitto stanza 31



P.1° - Foto n. 11 – soffitto stanza 36



P.1° - Foto n. 12 – zona prove meccaniche su parete stanza 34



P.1° - Foto n. 13 – parete stanza 34



P.1° - Foto n. 14 – parete stanza 34



P.1° - Foto n. 15 – soffitto stanza 34



P.1° - Foto n. 16 – parete stanza 37



P.1° - Foto n. 17 – pavimento su volta stanza 38




P.1° - Foto n. 18 – pavimento su volta stanza 44



P.1° - Foto n. 19 – soffitto stanza 45



P.1° - Foto n. 20 – pavimento su solaio stanza 45



P.1° - Foto n. 21 – soffitto stanza 47



P.1° - Foto n. 22 – soffitto stanza 46



P.1° - Foto n. 23 – soffitto stanza 48



P.1° - Foto n. 24 – soffitto stanza 49



P.1° - Foto n. 25 – soffitto stanza 51



P.2° - Foto n. 26 – soffitto stanza 56



P.2° - Foto n. 27 – pavimento su solaio stanza 56



P.2° - Foto n. 28 – soffitto stanza 57



P.2° - Foto n. 29 – soffitto stanza 58



P.2° - Foto n. 30 – pavimento su volta stanza 58



P.2° - Foto n. 31 – soffitto stanza 65



P.2° - Foto n. 32 – soffitto stanza 65



P.3° - Foto n. 33 – soffitto stanza 76



P.3° - Foto n. 34 – soffitto stanza 76



P.3° - Foto n. 35 – soffitto stanza 70



P.3° - Foto n. 36 – soffitto stanza 70



P.3° - Foto n. 37 – pavimento tra stanze 69-70



P.3° - Foto n. 38 – appoggio travetto stanza 69



P.3° - Foto n. 39 – appoggio travetto stanza 66



P.3° - Foto n. 40 – pavimento stanza 68



P.3° - Foto n. 41 – pavimento stanza 71



P.3° - Foto n. 42 – soffitto stanza 71