





# COMUNE DI QUISTELLO



INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI DANNI SISMICI,  
MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO ARCHITETTONICO,  
COMPRESI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ED  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

## PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO <b>TAV. ST 2B</b>	STATO DI DANNO PIANTE PIANI: INTERRATO - TERRA - PRIMO - - SECONDO - SOTTOTETTO - COPERTURA	SCALA 1:100
<i>PROGETTAZIONE</i> <i>ARCH. STEFANO RIGHI</i> <i>ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MANTOVA N. 275</i>		
<i>PROGETTAZIONE STRUTTURE</i> <i>ING. LUCA SIGNORINI</i> <i>ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI DI MANTOVA N. 972</i>		
<i>PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI</i> <i>ING. PAOLO LOTTI</i> <i>ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI DI MANTOVA N. 804</i>		
<i>PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI</i> <i>P.I. ALESSANDRO NEGRINI</i> <i>ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PERITI INDUSTRIALI DI MANTOVA N. 900</i>		
<i>ESECUZIONE DEI RILIEVI</i> <b>GEOGRA</b> <i>via Indipendenza, 106 SERMIDE (MN) 0386-62628 <a href="http://www.geogra.it">www.geogra.it</a> e-mail: <a href="mailto:info@geogra.it">info@geogra.it</a></i>		IL-RESPONSABILE-DEL-PROCEDIMENTO
DATA 19-12-2016	REVISIONE	ARCHIVIO



STATO DI DANNO


- LESIONE A SOFFITTO
- LESIONE A PAVIMENTO
- LESIONE PER FLESSIONE IN ARCHITRAVE
- LESIONE PER TAGLIO O DISTACCO IN ARCHITRAVE
- LESIONI IN PARETE (DISTACCO/DISCONTINUITA' E FLESSIONE)
- CROLLO CONTROSOFFITTO
- DISLOCAZIONE MURATURA CON TRASLAZIONE APPOGGIO COPERTURA (SENZA SFLAMMENTO TRAVETTI)
- DISLOCAZIONE TRAVETTI COPERTURA CON TRASLAZIONE APPOGGIO
- CANNA FUMARIA DISMESSA

ENTITA' DEL DANNO:

- ampiezza < 1 mm
- ampiezza < 5 mm
- ampiezza < 10 mm
- ampiezza > 10 mm

SCATTO FOTOGRAFICO

PIANO INTERRATO - scala 1:100



STATO DI DANNO


- LESIONE A SOFFITTO
- LESIONE A PAVIMENTO
- LESIONE PER FLESSIONE IN ARCHITRAVE
- LESIONE PER TAGLIO O DISTACCO IN ARCHITRAVE
- LESIONI IN PARETE (DISTACCO/DISCONTINUITA' E FLESSIONE)
- CROLLO CONTROSOFFITTO
- DISLOCAZIONE MURATURA CON TRASLAZIONE APPOGGIO COPERTURA (SENZA SFILAMENTO TRAVETTI)
- DISLOCAZIONE TRAVETTI COPERTURA CON TRASLAZIONE APPOGGIO
- CANNA FUMARIA DISMESSA

ENTITA' DEL DANNO:


- ampiezza < 1 mm
- ampiezza < 5 mm
- ampiezza < 10 mm
- ampiezza > 10 mm

SCATTO FOTOGRAFICO

PIANO TERRA - scala 1:100




PIANO PRIMO - scala 1:100




PIANO SECONDO - scala 1:100





PIANO SOTTOTETTO - scala 1:100



PIANO COPERTURA - scala 1:100





P.I. - Foto 1



P.I. - Foto 2



P.I. - Foto 3



P.I. - Foto 4



P.T. - Foto 5



P.T. - Foto 6



P.T. - Foto 7



P.1° - Foto 8



P.1° - Foto 9



P.1° - Foto 10



P.1° - Foto 11



P.1° - Foto 12





P.2° - Foto 13



P.2° - Foto 14



P.2° - Foto 15



P.2° - Foto 16



P.2° - Foto 17



P.2° - Foto 18



P.3° sottotetto - Foto 19



P.3° sottotetto - Foto 20



P.3° sottotetto - Foto 21



P.3° sottotetto - Foto 22



P.3° sottotetto - Foto 23



P.3° sottotetto - Foto 24